


Ремонт хлебопечи LG HB-156JE и ей подобных.

Запчасти на Али:



Шт. 5 шт. высокое качество запчасти для кухонного оборудования для LG с железным хлебопечка несущие детали резиновое кольцо

Посмотреть название на английском

★★★★★ 5.0 (5 голоса(ов)) | 12 заказа(ов)

Распродажа «Нам 9 лет» **1 467,14 руб.** До начала 3 дн.

Собирайте купоны и экономьте больше!

Цена: **1 630,23 руб.** / партия 5 шт. / партия, 326,18 руб. / шт.
Оптовая цена ▾


Доставка: **Бесплатная доставка в Russian Federation** службой Russian Air ▾
Расчётное время доставки: 26 дн. 🟢

Количество: партия (1941 парти(й) доступно)

[Купить сейчас](#) [Добавить в корзину](#) 👍 75

Возврат: [Если товар не соответствует описанию, вы можете вернуть товар, оплатив доставку, без каких-либо вопросов или условий, за исключением...](#)

Над подшипником установить дополнительное защитное кольцо, сделанное из отпиленной верхней части сальника:



Верхнюю часть сальника нужно спилить и обработать надфилем для выравнивания краев. При таком ремонте подшипник практически не забивается: при попадании отходы выдавливаются над поверхностью доп. сальника и внутрь подшипника не попадают. Смазка должна быть для температур 120-150°. Желобок верхнего сальника нужно заполнить пищевой силиконовой смазкой высокой вязкости, например **OKS 1110** (см. рисунок), а для подшипника и доп сальника можно использовать в принципе любую смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.



Желоб для смазки. Заполнить пищевой силиконовой смазкой.